노상LPR - 결함 #280

[APS] 음성이 겹쳐서 출력되는 현상 발생

2021/05/04 10:31 - 최윤호

상태:	진행	**시작시간:**	2021/05/04
우선순위:	보통	**완료기한:**	
담당자:	정승환	**진척도:**	20%
범주:		**추정시간:**	0.00 시간
목표버전:		**소요 시간:**	0.00 시간
등급:	Serious	**버전:**	
주기:	항상		

설명

현재버전: 1.1.80

이슈상세:

정산이 완료된 차량의 주차구역으로 검색하고 해당 차량을 선택하면 음성이 겹쳐서 출력됨

서비스 기간내 차량 또는 정산이 완료된 차량입니다와 이미지와 차량 번호를 확인하신 후 ~가 겹침

이력

#1 - 2021/06/14 18:37 - 노강래

정산기의 카드 단말이 없는 상태라 예외사항 때문에 발생된 현상일 수 있음 따라서,

실제 카드단말을 설치하여 확인 해 볼 필요가 있음.

#2 - 2021/06/14 19:23 - 노강래

- 상태을(를) 신규에서 진행(으)로 변경되었습니다.

- 진척도을(를) 0에서 20(으)로 변경되었습니다.